



MASKINFEL/BLACK OUT

1. NÖDANKRA om behövt och möjligt

2. BEORDRA ALLA ATT KLÄ PÅ SIG EN FLYTVÄST

3. GE ETT NÖDMEDDELANDE vid behov (se kortet Nödmeddelande) (VHF-samtal och/eller VHF-DSC eller mobilsamtal)

4. MEDDELA ANDRA FARTYG om det händer

5. UTRED orsaken till vad som hänt och reparera felet i den utsträckning det är möjligt

6. ÅTERKALLA nödmeddelandet om ni lyckas reparera felet

Vid efterspaningen beakta hörselobservation (stanna eventuellt maskinerna)